

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 2

від 02 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби експлуатації мереж УЕМ і ПРГ Радіоною Оленою Мусійною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 по вул. Малиновського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №1,2 пошкоджені оголовки ДВК.
- 2) п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – гілки дерев знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу.
- 3) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їзду № 1,2 відсутня відстань між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 7 по вул. Малиновського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, другого під'їзду пошкоджені, потребують ремонту; п. 5.10, глава 5, розділ V гілки дерев знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу; п.7.39, глави 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність на фасаді будинку біля першого, другого під'їздів відстані між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання. За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис № 19, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно: виконати ремонтні роботи по відновленню оголовка ДВК першого, другого під'їзду; провести обрізку гілок дерев, які знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу; прибрати на фасаді будинку біля першого, другого під'їздів інженерні комунікації електропостачання з газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 05.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 05.05.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Радіонова О.М 097-78-57-618**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Радіонова Олена Мусіївна
Криворізька філія
ОБ «Газорозподільні мережі України»
Завдання екологічної
мереж та ПРІ
02.04.2024

(підпис)

4

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 2 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)