

АА 1

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

**м. Кривий Ріг
2026 року**

№ 29

від 23 вересня

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року Крф /100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Бігун Надія Григорівна, Кагдін Сергій Володимирович, Хадо Антон Сергійович, Стружак Михайло Ігорович, Ткач Владислав Геннадійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 122 по вул. Українська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - витоки газу на різьбових з'єднаннях – 13 шт.

п.7.92 глава 7, ДБН В 2.5-20:2018 - надземний газопровід потребує фарбування

п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – оголовки ДВК потребують ремонту.

п.9.6 глава 9, ДБН В. 2,5 – 20:2018 – кв. №1 підїзд №1 - частина фасадного газопроводу зашита утеплювачем

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 122 по вул. Українська за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення п.5, глава 5 розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 13 шт. які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; п.7.92, глава 7, ДБН В 2.5 – 20:2018 – надземний газопровід потребує фарбування; п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – оголовки ДВК потребують ремонту, п.9.6 глава 9, ДБН В. 2.5 – 20:2018 – частина фасадного газопроводу зашита утеплювачем (кв №1 підїзд №1) про що складено відповідний акт- припис, який вручено управителю ТОВ « СІТІСЕРВІС – КР». Усунути недолік в термін до 26.10. 2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «СІТІСЕРВІС – КР» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 28.10.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

**Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Шляхов Микола Володимирович**



(підпис)

23.09.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 34 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)