

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 14

від 18 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Желізняк Ілля Михайлович, Рожко Оксана Олександрівна, Шостя Світлана Миколаївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 по вул. Сергія Параджанова .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ -витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 32 мм.- 5 шт.

ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V – у під'їзді № 1,2 на оголовку ДВК встановлені телевізійні антени,

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування

ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V- у під'їзді №2 , багатоквартирного будинку оголовки ДВК потребують ремонту.

П.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді № 2 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 20 по вул. Сергія Параджанова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 32 мм 5 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), порушення ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V, у під'їзді № 1, 2 на оголовку ДВК встановлені телевізійні антени, ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, порушення ПБСГ п.5.10, глава 5 , розділ V – у під'їзді № 2, оголовки ДВК потребують ремонту , порушення п.6.2. глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді № 2 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП « Послуга». За виявленим порушенням потрібно виконати демонтаж телевізійних антен, пофарбувати фасадний газопровід,, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК, та провести обрізку дерев біля другого під'їзду. Усунути недолік в термін до 20.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 21.05.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ракітська Наталія Вікторівна**

  
18.04.2024  
(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)