

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 12

від 16 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Желізняк Ілля Михайлович, Рожко Оксана Олександрівна, Шостя Світлана Миколаївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№ 12 по вул. Сергія Параджанова .**

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ -витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 20мм.- бшт.

ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V – у під'їзді № 1, багатоквартирного будинку оголовки ДВК потребують ремонту.

ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V – у під'їзді № 2 на оголовку ДВК встановлена телевізійна антена.

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування

П. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їздах 1,2 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 12 по вул. Сергія Параджанова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 20 мм 6 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), порушення ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V – у під'їзді 1 багатоквартирного будинку оголовки ДВК потребують ремонту, порушення ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V, у під'їзді № 2 на оголовку ДВК встановлена телевізійна антена, ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, порушення п. 6.2 глава 6, розділ V ПБСГ -у під'їздах № 1, 2 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору, про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК, виконати демонтаж телевізійних антен ,необхідно провести обрізку дерев біля першого, другого під'їздів для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, та пофарбувати фасадний газопровід. Усунути недолік в термін до 16.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.05.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

**Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ракітська Наталія Вікторівна**



(підпис)

16.04.2024

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 9 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)