

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 04 червня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Куліковським Віктором В'ячеславовичем, Івасиком Владиславом Станіславовичем, Глущенко Оленою Семенівною та Ільченко Анною Тарасівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 по вул. Міжпланетна.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи.
- 2) п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – ввідний газопровід діаметром 20, 32 мм, який пролягає по фасаді будинка та запірний пристрій – 1 шт., скриті утеплюючим матеріалом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 11 по вул. Міжпланетна, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п.7.92, глава 7 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 57 мм. Розділ 5 глава 5 пункт 5.10 «Правил безпеки систем газопостачання» - утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи. За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УК ЦЕНТРОБУД». На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 57 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 04.07.2024.

Виявлено порушення: п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – ввідний газопровід діаметром 20, 32 мм, який пролягає по фасаді будинка та запірний пристрій – 1 шт., скриті утеплюючим матеріалом кв. № 1, про що складено відповідний акт-припис, який вручено власнику квартири. За виявленими недоліками власнику квартири необхідно забезпечити вільний доступ до ввідного газопроводу діаметром 20, 32 мм та запірної пристрою, з метою недопущення витoku газу. Усунути виявлений недолік в термін до 18.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):
ТОВ «УК ЦЕНТРОБУД» надати письмово інформацію до Криворізької філії
ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до
04.07.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Рубан С.В. 097-52-33-206

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:



_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 24 споживачам
газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)