

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 18

від 27 червня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Шостя Світлана Миколаївна, Гембера Валентина Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з техобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 80 по вул. Острова Зміїного (Обнорського) .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 -20:2017 на фасаді будинку під'їздів № 1,2 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями ( інтернет кабелями, дротами радіозв'язку та іншими комунікаціями).

ПБСГ п.5.10, глава 5,розділ V - у під'їзді 2 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу.

ПБСГ п.5.7, глава 5, розділ V- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів – ДУ 25 мм – 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання:не припинялося

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 80 по вул. Острова Зміїного (Обнорського) , за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення ПБСГ п. 5.7, глава 5, розділ V – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 25 мм – 4 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу) ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 – 20 : 2018 на фасаді будинку біля під'їздів № 1,2 відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями, ПБСГ п.5.10,глава 5,розділ V – у під'їзді 2 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу, про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід, прибрати на фасаді будинку біля 1 та 2 під'їзду електрокабелі, та прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу. Усунути недолік в термін до 28.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 01.08.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

**Ракітська Наталія Вікторівна**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

  
\_\_\_\_\_  
27.06.2024  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 19 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)