

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг № 6 від 06.08 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Гембера Валентина Андріївна, Желізняк Ілля Михайлович, Тосенко Юлія Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з теобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Миколи Ткачова (Мухіної) .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п.7.92 глава 7 ДБН надземний газопровід потребує фарбування
п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 -20:2018 на фасаді будинку під'їздів № 3, 4 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями (інтернет кабелями, дротами радіозв'язку та іншими комунікаціями).

п.5.10, глава 5, розділ V ПБСГ - у під'їздах 3, 5 оголовки ДВК потребують ремонту, у П.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – виточки газу на різьбових з'єднаннях ДУ – 20 мм. – 4 шт. ДУ – 32мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Миколи Ткачова (Мухіної), за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виточки газу на різьбових з'єднаннях ДУ – 20 мм. – 4 шт., ДУ – 32 мм. – 2 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу) ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, п.7.39. глава 7 ДБН В.2.5 – 20 : 2018 на фасаді будинку біля під'їздів № 3, 4 відсутня відстань між газопроводами та електрокабелями, ПБСГ п.10, глава 5, розділ V – у під'їздах 3, 5 оголовки ДВК потребують ремонту, про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід, прибрати на фасаді будинку біля 3 та 4 під'їзду електрокабелі, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК. Усунути недолік в термін до 06.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 09.09.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ракітська Наталія Вікторівна



06.08.2024

(підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 39 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)