

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 32

від 30 травня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт - Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко Олександр Володимирович, Смолінська Тетяна Анатоліївна, Яркін Максим Миколайович, Молошніков Віталій Ігорович.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Соборності.

- За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:
- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;
 - п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 - наявність дротів на фасадному газопроводі-вводі та на газопроводах, розташованих у під'їзді;
 - п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на крані Ду 25 мм (зламаний хвостовик) в першому під'їзді (2, 3 газовий стояк) .
 - п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на газовий стояк, що забезпечує газопостачанням квартири №№ 5, 6, 8, 9, 11, 12. Газовий кран Ду 25 мм та згін демонтовано і залишено під відповідальність майстра Шляхова Миколи.

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Соборності за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 2 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу, п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на крані Ду 25 мм (зламаний хвостовик) в першому під'їзді (2, 3 газовий стояк) – кран непридатний до експлуатації та потребує заміни, п. 7.92 глава 7 ДБН – надземний газопровід потребує фарбування; ДБН п.7.39, глава 7 - наявність дротів на газопроводах, про що складено відповідний акт-припис, який направлено голові ОСББ «СОБОРНOSTІ КР 4» з терміном усунення порушення до 04.07.2025.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

ОСББ «СОБОРНOSTІ КР 4» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 05.07.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 063-416-18-95

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна


(підпис)

30.05.2025

З актом ознайомлений:


(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам
газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)