

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 07 березня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, колективний замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Івасиком Владиславом Станіславовичем, Куліковським Віктором В'ячеславовичем, Глущенко Оленою Семенівною та Ільченко Анною Тарасівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 по вул. Романа Шухевича (Мусоргського).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки: **виявлено**

- 1) п.5.10, глава 5, розділ 5 ПБСГ НПАОП 0.00-1,76-15 – фасадний газопровід багатоквартирного будинку потребує фарбування.
- 2) п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 - внутрішній газопровід у кв. 15 магазин «Сучасна канцелярія» заштитий гіпсокартоном.
- 3) Ст. 8 «Житловий Кодекс України» кв. № 14 магазин «Білизна» не виведена з житлового фонду.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 7 по вул. Романа Шухевича (Мусоргського), за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: 1) ПБСГ п. 5.10, глава 5, розділ 5, а саме: фасадний газопровід багатоквартирного будинку потребує фарбування ; 2) п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 - внутрішній газопровід у кв. 15 магазин «Сучасна канцелярія» заштитий гіпсокартоном; 3) Ст. 8 «Житловий Кодекс України» кв. № 14 магазин «Білизна» не виведена з житлового фонду, про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ КК «СМАРТБУД- КР». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід будинку, магазин « Сучасна канцелярія» необхідно розшити газопровід для перевірки раніше виконаного механічного від'єднання від системи газопостачання, кв. 14- магазин «Білизна» рекомендовано звернутися до ЦОКу для виведення з житлового фонду. Усунути виявлений недолік в термін до 01.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рубан С.В. 097-523-32-06**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Рубан Світлана Володимирівна


(підпис)

07.03.2024

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 16 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)