

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 95

від 22 травня 2025 року

Відповідно до договору від « 03 » березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Месєврою Юлією Олексіївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Трюханом Іваном Григоровичем, Ткаченком Ігорем Анатолійовичем та Кориткіним Євгеном Леонідовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29 А по вул. Едуарда Фукса

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 50 мм - 1 шт.

2) п. 7, глава 8, розділ V ПТЕСГ - недопустиме падіння тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання - припинено газопостачання на стояк № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: припинено газопостачання на стояк № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 29 А по вул. Едуарда Фукса, за результатами якого внутрішня будинкова система газопостачання визнана герметичною. За винятком стояку № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання під час проведення планового ТО ВБСГ.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 7, глава 8, розділ V ПТЕСГ - недопустиме падіння тиску при контрольному опресуванні на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання - припинено газопостачання на стояк № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 .

Також було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСТ виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 50 мм -1 шт., який було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує

Контактний робочий телефон представника виконавця: Месєвра Ю.О. 097-050-57-52

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження

Месєвра Юлія Олексіївна



(підпис)

22.05.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 35 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)